



p.č.	taxon	dendrometrické veličiny					vitalita fyziologická		vitalita statická			SH	věkové stádium	zdrav. stav	poznámka
		v (m)	š (m)	bvod km. (okruž. koruny)	obj. koruny	prosychání	výmlčky	mech. pošk.	dutiny	těžště	větvění				
K1	Prunus sp	2	1	3x15								4/5			nehodný podrost v uličním stromořadí, nekoncepční výsadba neestetická
	Prunus sp	2	1	4x15								4/5			nehodný podrost v uličním stromořadí, nekoncepční výsadba neestetická
.046	Aesculus hippocastanum Jírovec medál	3,5	1	15	2	10%	80%	kmenové	ne	ne		5	4/5		téměř mrtvý jedinec, bez perspektivy, uschlá mladá výsadba výměna
	Aesculus hippocastanum Jírovec medál	4	1	17	2,5	10%	80%	kmenové	ne	ne		5	4/5		téměř mrtvý jedinec, bez perspektivy, uschlá mladá výsadba výměna
0.97	Aesculus carnea Jírovec pleťový	4,5	3	30	1,7	60%	5%	ne	mraz. trhlina rozsáhlá	ne	nakloněný	4/5	3	4/5	výrazné poškození vodících pletí, omeztující dlouhodobou perspektivu, strom je též nakloněn nad chodník, výměna vhodná
	Sambucus nigra bez černý	7	4	80								4/5			nevzhledný nálet, neestetický, riziko vylamování větví nad komunikací
112	Ulmus minor Jilm habrolistý	7	2	30	2	20%	80%	kořenové				5	4/5	4/5	téměř suchý, nevzhledný, odstranit
	Ulmus minor, Fraxinus excelsior Jilm habrolistý, Jasan ztepilý	2	15x10												nálet, 2m2
SK2	Ulmus minor, Fraxinus excelsior Jilm habrolistý, Jasan ztepilý	1?5	10x10												nálet, 2m2

legenda značení

použité zkratky

- 001.AH - stávající strom

○

K1 - stávající keř

☁

SK1 - stávající skupina keřů

□

PØ - stávající pařez

⋯

stávající strom mimo rozsah řešeného území

—

stávající ochrany kmenů

✗

kácené dřeviny s odstraněním pařezu (frézování)

✂

odstranění pařezu (frézování)
- AH

Aesculus hippocastaneum
- AHU

Aesculus hippocastaneum 'Umbraculifera'
- AC

Aesculus carnea
- AA

Ailanthus altissima
- CX

Crataegus sp.
- SN

Sambucus nigra
- TX

Taxus baccata
- FE

Fraxinus excelsior
- API

Acer platanoides
- UM

Ulmus minor

✂

SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

zpracovatel:

pro.luka

Zahradní a krajinářská tvorba

Horní Vidím 41, 277 21 Lbáňov
tel.732 911 135 www.proluka.cz

akce:

REVIZE ULIČNÍHO STROMOŘADÍ V ULICI POD KAŠTANY

Praha 6, Dejvice

investor:

Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1, 110 01

název:

SITUACE - kácení

odpovědný projektant:

Ing. Markéta Pešičková

vypracoval:

Ing. Markéta Pešičková, Jaroslav Pešička
Adéla Vohnoutová DIS.

kreslil:

Ing. arch. Anna Pelantová

stupeň:

PP

mřítko:

1:1000

datum:

únor 2015

číslo přílohy:

03