


## STÁVAJÍCÍ STAV (ř.km 9,489–9,561)




Stávající stav Dalejského potoka v ř.km 9,489 – 9,525 – mělké nekapacitní koryto opevněné betonovými deskami ve dně i svazích, pomístně bet. opevnění rozvalené (má charakter betonové stoky)



Stávající stav Dalejského potoka v ř.km 9,525 – 9,561 – betonovými deskami zpevněné koryto podél vzrostlých stromů, v konci úseku pravostranně místo odplaveného bet. opevnění provizorní opevnění ze střešních tašek, cihel apod.



## NAVRŽENÝ STAV (ř.km 9,489–9,561)



Navržený stav (foto obdobné akce) – kamenné opevnění obou břehů z netříděného kamene (kamene 80-200kg, pomístně i větší), rozčlenění koryta v příčném i podélném směru (střídající se proudné úseky a tišiny – tůňe)



Navržený stav (foto obdobné akce) – ve vhodných místech (ř.km 9,504; 9,518; 9,539; 9,561) velké kameny ve dně rozčleňující koryto v podélném směru (úkryty pro živočichy, proudové stíny, tůňky)

